

hyperMILL操作研修

日程	時間(目安)		項目	内容
10 / 4 (水)	9:30	12:00	CAD操作	hyperMILLの画面概要、基本操作
	13:00	15:00		CAD 図形作成
	15:00	17:00		CAD 図形作成・編集
10 / 5 (木)	9:30	12:00	CAM操作	CAM基本操作 初期設定 工具設定
	13:00	15:00		2D加工 割り出し加工
	13:00	17:00		ドリル加工 実践練習
10 / 6 (金)	9:30	12:00	CAM操作	モデル解析 3D加工
	13:00	15:00		3D加工
	15:00	17:00		5軸加工 実践練習

(途中休憩時間有)